

平成18年4月28日

**自動車検査場のアスベスト調査結果がまとまりました。**  
- 6か所は検出されず、1か所は飛散のおそれなし -

1. 自動車検査独立行政法人（通称：自動車検査法人）では、自動車検査場等の施設において吹付けアスベスト又はアスベスト含有の吹付けロックウールの使用又はその可能性があった計7か所の自動車検査場について、平成17年度に調査を行いました。

この調査では、6か所について成分分析を実施したところ、いずれもアスベスト成分は検出されませんでした。また、残りの1か所については、吹付けロックウールが建物側壁内部のサンドイッチ構造部への使用であり、飛散等のおそれがないことがわかりました。

2. なお、平成17年10月5日の中間調査では、6か所の自動車検査場において、吹付けアスベスト等の使用又はその可能性がありましたが、その後、新たに1か所において使用の可能性があることが認められたので、計7か所について調査を行ったものです。

お問い合わせ先

〒160-0003 東京都新宿区本塩町8-2住友生命四谷ビル  
自動車検査法人本部 業務部技術課 池村、平井  
電話 03-5363-3441（代表）  
03-5363-3573（直通）  
FAX 03-5363-3347  
E-mail gijutsuka@navi.go.jp