


受検者の皆様へ

検査機器上で検査を実施している際に
ギア位置を「D」の状態以降車したこと
により、リフト上昇後に**無人車両が前進
しピットに脱輪**する事故が発生

受検車両から降車する際は

ギア位置を**P** 又は **N** へ！

駐車ブレーキの作動を確実に！



ギア位置確認！

